



Piano di Mobilità Scolastica

Città di Lugano

Allegato 4 Segnalazioni delle famiglie

PIANIFICAZIONE



Documento N. 2139.11.004 Ind. A

Ind.	Data	Autore	Controllato
-	Marzo 2020	FFA	GRO
A	02.06.2020	FFA	GRO
B			
C			
D			



A4. Segnalazioni delle famiglie

Oltre alle domande a scelta multipla, alle famiglie è stato chiesto di indicare le situazioni ritenute problematiche o pericolose notate sul loro tragitto casa-scuola. Gli oltre 5'000 questionari rientrati costituiscono una fotografia dettagliata del territorio comunale, con evidenza delle situazioni percepite da chi quotidianamente percorre le strade cittadine. Proprio questo aspetto della percezione è di fondamentale importanza; non sempre quanto riscontrato dal decisore pubblico, o quanto attuato per interventi di riqualificazione pregressi, trova conferma in quanto percepito dall'utenza. Il bagaglio di informazioni graficizzato nelle 16 tavole seguenti deve interrogare i competenti uffici comunali sulla necessità o meno di interventi mirati, coerentemente con le scelte pianificatorie e di attuazione del Piano della viabilità del Polo luganese.

Sulle mappe sono indicate le segnalazioni giunte allo studio incaricato del PMS. E' altresì riportato il numero di volte che la problematica è stata evidenziata, così da permettere una colorazione differente (in rosso le situazioni rilevate da molte famiglie, in verde le casistiche più sporadiche).

In tabella sono riassunte anche segnalazioni generiche riferibili al comparto e non collocabili su una specifica viabilità.

Val Colla




Tabella segnalazioni generiche comparto	
N. Segnalazioni	Descrizione
2	Velocità sostenuta
3	Scarsa illuminazione
3	Da Cozzo a Maglio di Colla strade strette e pericolose
8	Mancanza marciapiedi
9	In prossimità delle fermate manca marciapiede

Villa Luganese




Tabella segnalazioni generiche comparto	
N. Segnalazioni	Descrizione
1	Zona posteggio comunale pericoloso in curva
3	Strada cantonale assenza di strisce pedonali
4	Zona priva di marciapiedi
5	Strada cantonale assenza marciapiedi

Davesco Soragno





Tabella segnalazioni generiche comparto

N. Segnalazioni	Descrizione
2	Fermata in parcheggio con traffico auto
3	Su strada cantonale, cantiere su marciapiede
3	Su strada cantonale manovre pericolose per parcheggio

Pregassona

Tabella segnalazioni generiche comparto

N. Segnalazioni	Descrizione
1	Fermate poco sicure per traffico intenso
1	Strada di Pregassona attraversamento non sicuro
1	Marciapiedi stretti per raggiungere le fermate
2	Strada cantonale attraversamento non sicuro
2	Cattiva gestione orari pulmini e bus
2	Velocità sostenute
2	Spazio sosta vicino le scuole troppo ridotto
2	Auto parcheggiate vicino cancello scuola
2	Cani spesso liberi
2	Semaforo verde sia per pedoni che per auto (lato opposto) in via Ciani
3	Scarsità di parcheggi
3	Strisce pedonali assenti
3	Traffico elevato
4	Manca aiuto agente
4	Pedoni non rispettati
9	Zona troppo trafficata e quindi pericolosa
9	Mancano piste ciclabili
11	Piazza posteggi davanti al Denner, presenza ragazzi poco raccomandabili
11	Parcheggio cimitero troppe auto



Lambertenghi - Cassarate




Tabella segnalazioni generiche comparto

N. Segnalazioni	Descrizione
1	Eccessiva velocità
1	Strisce pedonali non rispettate
1	Dall'ospedale italiano al ponte, assenza strisce pedonali
1	Zona30 non rispettata
1	Via Cantonale marciapiede stretto
1	Strada da/per Brè auto non rispettano strisce pedonali
1	Auto parcheggiate sui marciapiedi
1	Fermate non protette
2	Assenza recinzioni davanti scuola
2	Prato dietro corso Elvezia, persone poco raccomandabili e cani sciolti
2	Incroci ed attraversamenti pericolosi
2	Mancano zone sosta bici
2	Banca S. Gottardo attraversamento pericoloso
3	Zona troppo trafficata
3	Strisce pedonali e marciapiedi assenti
4	Strada Aldesago-Brè, troppo stretta, difficoltà per pulmino
5	Mancanza di rispetto per pedoni e limiti
10	Tunnel Besso, semaforo pedonale dura pochissimo
11	Pista ciclabile assente







Tabella segnalazioni generiche comparto

N. Segnalazioni	Descrizione
2	Da Muzzano a Breganzona strada troppo stretta
3	Parcheggio conservatorio troppo traffico
3	Breganzona centro situazione parcheggi critica
3	Mancanza strisce pedonali
3	Fermata bus stretta
4	Davanti asilo Gemmo troppe auto parcheggiate
4	Zona 30 mai rispettata
4	Mancanza marciapiedi
5	Scuole di Breganzona, pericolo cani liberi
5	Sottopasso stazione pericoloso
5	Orari bus non concordi con orari scolastici
7	Davanti asilo Gemmo manca segnaletica orizzontale
8	Boschetto davanti scuola, gente poco raccomandabile
10	Mancanza pista ciclabile
11	Davanti chiesa San Nicolao pericoloso per pedoni


Bertaccio - Besso

Tabella segnalazioni generiche comparto

N. Segnalazioni	Descrizione
2	Da Muzzano a Breganzona strada troppo stretta
3	Parcheggio conservatorio troppo traffico
3	Breganzona centro situazione parcheggi critica
3	Mancanza strisce pedonali
3	Fermata bus stretta
4	Davanti asilo Gemmo troppe auto parcheggiate
4	Zona 30 mai rispettata
4	Mancanza marciapiedi
5	Scuole di Breganzona, pericolo cani liberi
5	Sottopasso stazione pericoloso
5	Orari bus non concordi con orari scolastici
7	Davanti asilo Gemmo manca segnaletica orizzontale
8	Boschetto davanti scuola, gente poco raccomandabile, oggetti pericolosi
10	Mancanza pista ciclabile
11	Davanti chiesa San Nicolao pericoloso per pedoni



Bresso - Breganzona



- ⑥ Strisce pedonali assenti
- Pedone nascosto da auto parcheggiate
- ③ Pedoni nascosti da auto parcheggiate
- ③ Limiti e pedoni non rispettati
- ⑨ Traffico elevato
- ⑪ Limiti non rispettati
- ② Uscita da rampe private pericolose
- ② Pedoni nascosti da auto parcheggiate

- ② Fermata strisce pedonali assenti
- ① Privo di marciapiede

- ⑦ Auto non rispettano strisce pedonali

- ② Velocità elevate
- ② Traffico elevato

- ① Fermata pericolosa in prossimità della curva
- ① Mancano strisce pedonali

SE Ruvigliana
SI Ruvigliana

Ruvigliana





Tabella segnalazioni generiche comparto

N. Segnalazioni	Descrizione
1	Strade strette
2	Strade senza marciapiedi
2	Piazzale parcheggi non vengono rispettati i limiti
2	Piazzale parcheggi marciapiedi assenti



Loreto

1 Velocità elevate
 3 Incrocio scarsa visibilità

1 Limiti non rispettati
 3 Traffico elevato

1 Pericolosa in bici

1 Marciapiede stretto

2 Incrocio pericoloso

2 Marciapiede troppo stretto

2 Zona a traffico limitato non rispettata

2 Incrocio pericoloso scarsa visibilità


8 Semaforo breve per pedoni, verde anche per auto

2 Privo di marciapiedi

2 Marciapiede basso pericoloso per pedoni

Tabella segnalazioni generiche comparto	
N. Segnalazioni	Descrizione
1	Percorso bici impraticabile
1	Sentiero nel bosco presenza di gente poco raccomandabile
1	Fermate troppo vicine la traffico
2	Dalla piazzetta all'asilo incrocio con scarsa visibilità
3	Pazzallo mancano i marciapiedi
3	Carenza generale di marciapiedi
4	Via Maraini marciapiedi poco sicuri
4	Velocità elevate, non rispettano i limiti
6	Maraini nei pressi del benzinaio, attraversamento veicoli sul marciapiede

Pambio Noranco - Pazzallo



SI Pambio-Noranco

SI Pazzallo

SE Pazzallo

1 Zona 30 non rispettata

1 Manca marciapiede

1 Manca marciapiede

1 Tratto privo di marciapiede

4 Strada stretta e percorsa velocemente


4 Curve pericolose, zona 30 non rispettata

1 Fermata priva di strisce pedonali

11 Strisce pedonali non rispettate o assenti

Tabella segnalazioni generiche comparto	
N. Segnalazioni	Descrizione
3	Strade strette
3	Zone 30 non rispettate
4	Mancano marciapiedi

Carabbia



1 Fermata priva di marciapiede

2 Fermata priva di marciapiede

5 Fermata in luogo stretto senza marciapiede

Montagnola

Grancia

Carabbia

San Salvatore

A2 E35

UI Sass 458x

Piana x641

Pian Albor x723

x815

663 x

913

Rovaggina

Belvedere

I Runch

Ronchioli

Via ferrata San Salvatore

San Carlo

Scairolo

Golpirolo

Molago

In Dursána

UI Bregásc

UI Pissin

Sasso del Pizzo

Compia

Ristorante Vetta San Salvatore

Scairolo

Sopra Golpirolo

UI Piudée

A Campustin

UI Runcásc

Fermata priva di marciapiede

Bosco della Chiesa

Pian dei Pecorai

Valione

Sopra Vedeggio

UI Runcásc

A Déca

Vignáscia

UI Peröv

Pian dei Pecorai

663 x

Scairolo

Ronco

In Curdóia

La Volta

UI Peröv

Fermata in luogo stretto senza marciapiede

Pian Albor

663 x

Al Sasso della Volpe

In Vergèll

I Fümèll

UI Peröv

Pian Albor

723 x

Grancia

Roncaccio

Piani

UI Castèll

I Fümèll

UI Peröv

Pianloree

663 x

Ronchetto

La Còsta

UI Castèll

I Fümèll

UI Praa

Pianloree

663 x

Campestro

A Scèresöo

UI Praa

UI Praa

Pianloree

663 x

Paradiso

Val Pinin

In Premazzurina

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia

UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa

UI Praa

Ronchetti

663 x

Mondiscia


UI Sass 458x

UI Sass 458x

UI Praa



Carona



2 Privo di marciapiedi

1 Fermata priva di marciapiede

2 Incrocio pericoloso

1 Curva pericolosa priva di marciapiede

SE Carona

SI Carona

51 Melide/Bissone

Melide

Swissminiatur

Lido

Barbengo




Tabella segnalazioni generiche comparto	
N. Segnalazioni	Descrizione
1	Ponte sopra fiume troppo stretto
1	Zona Barbengo mancanza passaggi pedonali
1	Sentiero nel bosco pericoloso se umido
1	Mancano piste ciclabili
1	Percorso vicino asilo manca guard rail altezza fiume
3	Tratto vicino fiume manca marciapiede
6	Strada cantonale velocità elevate
8	Zona 30 non rispettata